


Objetivo: Orientar os serviços técnicos autorizados (STAs) sobre a substituição de Controladores Refresqueiros CIF do fornecedor Ikor, pelo Controlador CIF do fornecedor Coel.

SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADORES REFRESQUEIROS CIF EM CAMPO

O CIF do fornecedor Coel é muito parecido com o CIF da Ikor, qual utilizávamos anteriormente. Abaixo segue o comparativo entre os dois modelos:


1- Controlador

3055066	CONTROL CF2 UNIV 220V S/SEN CER BT	Equipamentos com Botão Turbo
3055067	CONTROL CF2 UNIV 127V S/SEN CER BT	
3055068	CONTROL CF2 UNIV 220V S/SEN 6P CER BT	Equipamentos com 6 Funções
3055070	CONTROL CF2 UNIV 127V S/SEN 6P CER BT	
3055071	CONTROL CF2 UNIV 220V S/SEN REFR	Refresqueiros
3055072	CONTROL CF2 UNIV 127V S/SEN REFR	



- ✓ A única conexão diferente entre os controladores é a Conexão do Display;
- ✓ Os controladores possuem o mesmo dimensional, podendo ser fixos no mesmo local quando substituídos.

2- Display



Cód. **3054367** – PLACA DPLAY REMOTO CF2 2009OEL 6F BR

O Display do CIF Coel possui o dimensional maior que o Ikor, isso devido ao acréscimo de mais um dígito. Ao realizar a substituição, o técnico deve se atentar aos pontos:

- a) Caso o equipamento possua o acrílico, o técnico deve aumentar o dimensional do espaço contido no mesmo para a fixação do display de dois dígitos;



Cód. **3024275** – CAIXA DISPLAY CIF COEL

Cód. **3018077** – TAMPA CAIXA DISPLAY CIF COEL

Cód. **3054753** – ADESIVO DISPLAY CIF COEL

- b) Caso o equipamento possua o suporte do Display metálico, deve ser solicitado a Imbera Serviços o suporte adequado ao Display Coel (2 dígitos).



CÓD. **3041046** SUPORTE MET DPLAY SUP CF2

1- Sensor de Temperatura



Cód. **3039704** – SENSOR DE TEMP. COEL 0.8M - [Refresqueiro](#)

Cód. **3039706** – SENSOR DE TEMP. COEL 3.3M - [Refresqueiro](#)

Cód. **3041830** – KIT SENSOR TEMP COND 3.3M COEL - [Cervejeiro](#)

- ✓ Conexões iguais, porém, há diferença em relação à curva dos sensores (Deve ser substituído. Se durante a troca dos controladores o técnico não substituir o sensor, o refrigerador terá um grande erro de leitura, afetando a temperatura da bebida e o funcionamento do equipamento.)

2- Cabo do Display



Cód. **3041402** – CABO TARJETA DPLAY* REMOTO 50 3.3M COEL

✓ O cabo do Display é diferente. Não há possibilidade de conexão em outro controlador. De um modo geral, a diferença entre os fabricantes está no Cabo do Display e no Sensor de Temperatura (diferença entre as resistências). As demais conexões não mudam, portanto o técnico não encontrará dificuldades em realizar a substituição de um controlador pelo outro.

VANTAGEM DO CONTROLADOR CIF COEL:

- O controlador Coel possibilita ao técnico a mudança de até 6 Set Points de temperatura diferentes, com isso ele pode alterar a temperatura do equipamento, escolhendo um dos Set Points abaixo:

	SET POINTS					
Refresco (R)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	3,7°C	2,8°C	2°C	0,7°C	-1°C	-2,7°C

Para alterar o Set Point, o técnico deve proceder da seguinte maneira:

- 1- Mantenha pressionado o botão preto, localizado no controlador, até que no Display apareça "R" seguido do número do Set Point programado no controlador, por exemplo "R1";
- 2- Após isso, pulse o botão para alternar o Set Point atual para o Set Point desejado.
Ex: Se o Set Point estiver em "R1" e queremos alterar para o "R3", pulsamos o botão 2 vezes;
- 3- Após escolhermos o Set Point desejado, esperamos até que o controlador salve o Set Point escolhido, se reinicialize e comece a trabalhar com a nova programação.



OBS: Os equipamentos da Imbera saem de fábrica com o Set Point regulado em “R1”, ou seja, 3,7°C conforme o padrão exigido pela Coca-Cola Company, sendo assim qualquer mudança deve ser autorizada perante a autorização da Equipe Técnica Imbera. A Imbera não se responsabiliza por danos causados nos equipamento ou por perda de bebidas (congelamento) devido a alterações de temperatura sem aviso prévio/autorização.

- Equipe Atendimento Técnico:

- ✓ **Marcelo Henrique de Falco**

Contato: (11) 3414-4912

(11) 99117-5093

marcelo.defalco@imberacooling.com

- ✓ **Filipe de Oliveira**

Contato: (11) 94219-6078

filipe.oliveira@imberacooling.com